



工业噪声变送器 (模拟量型)

ZTS-300BK-ZS-*

Ver 1.0

目录

第 1 章 产品简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 功能特点	3
1.3 主要参数	3
1.4 产品选型	4
第 2 章 硬件连接	5
2.1 设备安装前检查	5
2.2 接口说明	5
2.2.1 传感器接线	5
2.3 安装方式	5
第 3 章 接线说明	6
第 4 章 模拟量参数含义	6
4.1 电流型输出信号转换计算	6
4.2 电压型输出信号转换计算	7
第 5 章 常见问题及解决办法	7
故障现象：无输出或输出错误	7

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

工业噪声变送器是一款高精度的声音计量仪器，量程高达30dB~130dB，满足日常测量需求，广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。

设备采用不锈钢材质，实现设备长时间使用仍能保持光泽。壳体螺纹的设计不仅方便客户现场快速安装，而且可以搭配出厂自带支架可以解决许多现场直接安装不便的问题，让客户不必为安装问题感到烦恼，专注于擅长的领域，更快速的为客户创造价值。

设备可选 4-20mA、0-5V、0-10V 输出，根据不同的需要选择，更好的适应现场使用。


1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的电容式麦克风，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装等特点，可同时适用于三线制和四线制安装。

1.3 主要参数

直流供电（默认）	10~30V DC	
最大功耗	电流输出	0.15W
	电压输出	0.18W
分辨率	0.1dB	
变送器电路工作温度	-20°C~+60°C, 0%RH~95%RH (非结露)	
测量范围	30dB~120dB	
频率范围	20Hz~12.5kHz	
响应时间	$\leq 3s$	
稳定性	使用周期内小于 2%	
噪声精度	$\pm 0.5\text{dB}$ (在参考音准, 94dB@1kHz)	
输出信号	电流输出	4~20mA
	电压输出	0~5V/0~10V
负载能力	电压输出	输出电阻 $\leq 250 \Omega$
	电流输出	$\leq 600 \Omega$

产品尺寸：



设备尺寸图（单位：mm）

1.4 产品选型

ZTS-			公司代号
300BK-	ZS-		支架安装
			噪声变送器
		I20	4~20 mA 电流输出
		V05	0~5V 电压输出
		V10	0~10V 电压输出

第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 变送器设备 1 台
- 安装支架
- 安装螺丝两个
- 合格证 保修卡

2.2 接口说明

宽电压 10~30V 直流电源输入。针对 0-10V 输出型设备只能用 24V 供电。

2.2.1 传感器接线



	线色	说明
电源	棕色	电源正
	黑色	电源负
输出	蓝色	噪声信号正
	绿色	噪声信号负


2.3 安装方式

设备带 M18×1 螺纹，可用于直接安装，也可通过使用安装支架进行安装，


可调安装支架能够使测量头的调节更加方便。

第 3 章 接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备标配是具有 2 路独立的模拟量输出。同时适应三线制与四线制



四线制接法示意图



三线制接法示意图

第 4 章 模拟量参数含义

4.1 电流型输出信号转换计算

量程 30dB~120dB，4~20mA 输出，当输出信号 12mA 时，计算当前噪声。噪声量程的跨度为 90dB，用 16mA 电流信号来表达， $90\text{dB}/16\text{mA} = 5.625\text{dB}/\text{mA}$ ，即电流变化 1mA 噪声变化 5.625dB，那么可以计算测量值测量值

$12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$ 。 $8\text{mA} \times 5.625\text{dB/mA}=45\text{dB}$, 则当前的噪声为 $30+45=75\text{dB}$ 。

4.2 电压型输出信号转换计算

量程 $30\text{dB}\sim 120\text{dB}$, 以 $0\text{-}10\text{V}$ 输出为例, 当输出信号为 5V 时, 计算当前噪声。噪声量程的跨度为 90dB , 用 10V 电压信号来表达, $90\text{dB}/10\text{V}=9\text{dB/V}$, 即电压每变化 1V 对应噪声变化 9dB 。测量值 $5\text{V}-0\text{V}=5\text{V}$, $5\text{V} \times 9\text{dB/V}=45\text{dB}$ 。则当前的噪声为 $30+45=75\text{dB}$ 。

第 5 章 常见问题及解决办法

故障现象：无输出或输出错误

可能的原因：

- 1)量程对应错误导致 PLC 计算错误, 量程请查阅第一部分的技术指标。
- 2)接线方式不对或者接线顺序错误。
- 3)供电电压不对(针对 $0\text{-}10\text{V}$ 型均为 24V 供电)。
- 4)变送器与采集器之间距离过长, 造成信号紊乱。
- 5)PLC 采集口损坏。
- 6)设备损坏。